



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL L1 PLUS/L1 BASE



Arbeitsbreite 10 m							
PTO:  540 Umdrehungen/Minute  400 Umdrehungen/Minute							
	kg/ha				kg/min		
	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h		+/- °	+/- cm
1,0	3	2	2	1	0,4	-2	0
1,5	10	8	6	5	1,3	-2	0
2,0	20	16	13	11	2,7	-2	0
2,5	26	21	17	15	3,5	-2	0
3,0	33	26	22	19	4,5	-2	0
3,5	40	32	26	23	5,4	-2	0
4,0	47	37	31	26	6,3	-2	0
4,5	53	43	35	30	7,1	-2	0
5,0	57	45	38	32	7,6	-2	0
5,5	65	52	43	37	8,7	-2	0
6,0	70	56	47	40	9,4	-2	0
6,5	77	61	51	44	10,2	-2	0
7,0	84	67	56	48	11,2	-2	0
7,5	88	70	59	50	11,8	-2	0
8,0	94	75	62	53	12,6	-2	0
8,5	100	80	66	57	13,3	-2	0
9,0	107	86	71	61	14,3	-2	0

  

	D-Indikator						
	< 2 mm	2-3,3 mm	3,3-4,75 mm	> 4,75 mm			
	A	B	C	D			
kg	%				kg/l	kg	l/min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL L1 PLUS/L1 BASE



Arbeitsbreite 12 m							
PTO:  540 Umdrehungen/Minute  400 Umdrehungen/Minute							
12-350		A2		1-2			
	kg/ha				kg/min	+/- °	+/- cm
	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h			
1,0	2	2	1	1	0,4	-2	0
1,5	8	6	5	4	1,3	-2	0
2,0	16	13	11	9	2,7	-2	0
2,5	22	17	14	12	3,5	-2	0
3,0	28	22	18	16	4,5	-2	0
3,5	33	26	22	19	5,4	-2	0
4,0	39	31	26	22	6,3	-2	0
4,5	44	35	29	25	7,1	-2	0
5,0	47	38	31	27	7,6	-2	0
5,5	54	43	36	31	8,7	-2	0
6,0	59	47	39	33	9,4	-2	0
6,5	64	51	42	36	10,2	-2	0
7,0	70	56	46	40	11,2	-2	0
7,5	73	59	49	42	11,8	-2	0
8,0	78	62	52	44	12,6	-2	0
8,5	83	66	55	47	13,3	-2	0
9,0	89	71	59	51	14,3	-2	0

  

	D-Indikator						
	< 2 mm	2-3,3 mm	3,3-4,75 mm	> 4,75 mm			
	A	B	C	D			
kg	%				kg/l	kg	l/min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL L1 PLUS/L1 BASE

Arbeitsbreite 15 m							
PTO:  540 Umdrehungen/Minute  450 Umdrehungen/Minute							
15-350		A2		1-2			
	kg/ha				kg/min	+/- °	+/- cm
	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h			
1,0	2	1	1	1	0,4	0	0
1,5	6	5	4	3	1,3	0	0
2,0	13	10	8	7	2,7	0	0
2,5	17	14	11	10	3,5	0	0
3,0	22	17	14	12	4,5	0	0
3,5	26	21	17	15	5,4	0	0
4,0	31	25	20	17	6,3	0	0
4,5	35	28	23	20	7,1	0	0
5,0	38	30	25	21	7,6	0	0
5,5	43	34	29	24	8,7	0	0
6,0	47	37	31	26	9,4	0	0
6,5	51	41	34	29	10,2	0	0
7,0	56	44	37	32	11,2	0	0
7,5	59	47	39	33	11,8	0	0
8,0	62	50	41	35	12,6	0	0
8,5	66	53	44	38	13,3	0	0
9,0	71	57	47	41	14,3	0	0

  

	D-Indikator						
	< 2 mm	2-3,3 mm	3,3-4,75 mm	> 4,75 mm			
	A	B	C	D			
kg	%				kg/l	kg	l/min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)



[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL L1 PLUS/L1 BASE



Arbeitsbreite 16 m							
PTO:  540 Umdrehungen/Minute  450 Umdrehungen/Minute							
16-350		A2		1-2			
	kg/ha				kg/min		
	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h		+/- °	+/- cm
1,0	2	1	1	1	0,4	0	0
1,5	6	5	4	3	1,3	0	0
2,0	12	10	8	7	2,7	0	0
2,5	16	13	11	9	3,5	0	0
3,0	21	16	14	12	4,5	0	0
3,5	25	20	16	14	5,4	0	0
4,0	29	23	19	16	6,3	0	0
4,5	33	26	22	19	7,1	0	0
5,0	35	28	23	20	7,6	0	0
5,5	40	32	27	23	8,7	0	0
6,0	44	35	29	25	9,4	0	0
6,5	48	38	32	27	10,2	0	0
7,0	52	42	35	30	11,2	0	0
7,5	55	44	36	31	11,8	0	0
8,0	59	47	39	33	12,6	0	0
8,5	62	50	41	35	13,3	0	0
9,0	67	53	44	38	14,3	0	0

  

	D-Indikator						
	< 2 mm	2-3,3 mm	3,3-4,75 mm	> 4,75 mm			
	A	B	C	D			
kg	%				kg/l	kg	l/min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL L1 PLUS/L1 BASE



Arbeitsbreite 18 m							
PTO:  540 Umdrehungen/Minute  450 Umdrehungen/Minute							
18-350		A3		1-2			
	kg/ha				kg/min		
	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h			
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0
1,5	5	4	3	3	1,3	0	0
2,0	11	8	7	6	2,7	0	0
2,5	14	11	9	8	3,5	0	0
3,0	18	14	12	10	4,5	0	0
3,5	22	17	14	12	5,4	0	0
4,0	26	20	17	14	6,3	0	0
4,5	29	23	19	17	7,1	0	0
5,0	31	25	21	18	7,6	0	0
5,5	36	29	24	20	8,7	0	0
6,0	39	31	26	22	9,4	0	0
6,5	42	34	28	24	10,2	0	0
7,0	46	37	31	26	11,2	0	0
7,5	49	39	32	28	11,8	0	0
8,0	52	41	34	29	12,6	0	0
8,5	55	44	37	31	13,3	0	0
9,0	59	47	39	34	14,3	0	0

  

	D-Indikator						
	< 2 mm	2-3,3 mm	3,3-4,75 mm	> 4,75 mm			
	A	B	C	D			
kg	%				kg/l	kg	l/min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)